

УТВЕРЖДАЮ  
Директор НРМОБУ «Салымская СОШ

№1»  
И.А. Мязина  
«24» августа 2016 г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
№ 1**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Салымская средняя общеобразовательная школа № 1»
- 1.2. Адрес объекта 628327, РФ, Тюменская область ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, улица Новая, 13
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 7788,7 кв.м  
- часть здания 1 этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), 887,8 кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); \_\_\_\_\_ кв.м
- 1.4. Год постройки здания основная школа – 2004г., начальная школа – 1998г., последнего капитального ремонта в начальной школе – 2005г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017г., капитального 2017-2020г.

**Сведения об организации, расположенной на объекте:**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Салымская средняя общеобразовательная школа № 1» НРМОБУ «Салымская СОШ №1»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628327, РФ, Тюменская область ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, улица Новая, 13
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) \_\_\_\_\_
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) \_\_\_\_\_  
государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*)  
муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) Департамент образования и молодежной политики администрации Нефтеюганского района
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628309, г. Нефтеюганск, 3 мкр., дом 21

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, **образование**, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2 Виды оказываемых услуг **Основное общее образование, среднее (полное) общее образование**

2.3 Форма оказания услуг: (**на объекте**, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, **на дому**, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (**дети, взрослые трудоспособного возраста**, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития**

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **325 учащихся**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **да**

### 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом для детей, проживающих п. Салым: ост. «Ж-д вокзал» – поликлиника (остановка «Школа»);

для детей, проживающих в п.Сивыс-Ях: центр.площадь п. Сивыс-Ях- школа, п. Салым;

для детей, проживающих в п.Самсоновка: центр.площадь п. Самсоновка – школа, п. Салым

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **отсутствует**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **340 м**

3.2.2 время движения (пешком) **3-5 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да, нет**),

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **акустическая, тактильная, визуальная, нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: (имеются прерывания: два бордюра высотой 0,1-0,15 м)

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да, нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта**
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,С,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:** объект НРМОБУ «Салымская СОШ №1» недоступен для категории инвалидов с нарушением зрения и условно доступен для людей, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСП капитальный ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ):; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ: 2017г. (реконструкция туалетов и душевых комнат),

2020г. капитальный ремонт крыльца, центрального входа; с 2015г.- индивидуальные решения с ТСР

в рамках исполнения целевой программы «Безбарьерная среда»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

соответствие уровня доступности требованиям СНИП 35-01-2001, согласно которым «проектные решения объектов, доступных для МГН, должны обеспечивать:

-досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

-безопасность путей движения (в том числе эвакуационных);

-своевременное получение МГН полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в учебном процессе;

-удобство и комфорт среды жизнедеятельности».

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

**нет**

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата

**нет**

(*наименование сайта, портала*)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «20» августа 2016г.

2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «25» февраля 2016 г.

3. Решения Комиссии от «24» августа 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Директор НРМОБУ «Салымская СОШ №1»  
*И.А. Мязина*  
«24» августа 2016 г.



**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
№ \_\_\_\_\_

- 1.1. Наименование (вид) объекта Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Салымская средняя общеобразовательная школа № 1»
- 1.2. Адрес объекта 628327, РФ, Тюменская область ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, улица Новая, 13
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 7788,7 кв.м  
- часть здания 1 этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), 887,8 кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); \_\_\_\_\_ кв.м
- 1.4. Год постройки здания основная школа – 2004г., начальная школа – 1998г., последнего капитального ремонта в начальной школе – 2005г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017г., капитального 2017-2020г.

**Сведения об организации, расположенной на объекте:**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Салымская средняя общеобразовательная школа № 1» НРМОБУ «Салымская СОШ №1»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628327, РФ, Тюменская область ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, улица Новая, 13
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) \_\_\_\_\_
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) \_\_\_\_\_  
государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)  
муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования и молодёжной политики администрации Нефтеюганского района
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628309, г. Нефтеюганск, 3 мкр., дом 21

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
- 2.2 Виды оказываемых услуг: основное общее образование, среднее (полное) общее образование

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 325 учащихся в одну смену

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

для детей, проживающих п. Салым: ост. «Ж-д вокзал» – поликлиника (остановка «Школа»);  
для детей, проживающих в п.Сивыс-Ях: центр.площадь п. Сивыс-Ях- школа, п. Салым;  
для детей, проживающих в п.Самсоновка: центр.площадь п. Самсоновка – школа, п. Салым  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 340 м

3.2.2 время движения (пешком) 3-5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (перепад высоты на пути к центральному входу, съезд с тротуара 10-15 см.)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( \_\_\_\_\_ )

#### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	-
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	+
4	с нарушениями зрения	-
5	с нарушениями слуха	-
6	с нарушениями умственного развития	+

\* категории инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; С - инвалиды с нарушениями зрения; Г - инвалиды с нарушениями слуха; У - инвалиды с нарушениями умственного развития)

\*\* выбор отмечается любым значком: «+», «V»

#### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСП
8.	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСП

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя об*

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
№ \_\_\_\_\_

Нефтеюганское районное муниципальное  
общеобразовательное бюджетное учреждение  
«Салымская общеобразовательная школа №1»

«25» февраля 2016 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) полное наименование: Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Салымская средняя общеобразовательная школа № 1»;  
краткое наименование: НРМОБУ "Салымская СОШ № 1"
- 1.2. Юридический адрес организации (учреждения) : 628327; РФ, ХМАО – Югра, Тюменская обл., Нефтеюганский р-н, п. Салым, ул. Новая, дом 13.
- 1.3. Адрес объекта: 628327; РФ, ХМАО – Югра, Тюменская обл., Нефтеюганский р-н, п. Салым, ул. Новая, дом 13.
- 1.4. Сведения о размещении объекта:  
- **отдельно стоящее здание 2 этажей**  
- часть здания\_\_ этажей (иди на \_\_\_\_\_ этаже)  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);
- 1.5. Год постройки здания основная школа - 2004г., начальная школа – 1998г.

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки общественного транспорта **340** м  
3.2.2. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

**3.2 Категория инвалидов, для которых созданы условия**

п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)*	Вариант организации доступности объекта**
1	передвигающиеся на креслах-колясках (К)	-
2	с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О)	+
3	с нарушениями зрения (С)	-
4	с нарушениями слуха (Г)	-
5	с нарушениями умственного развития (У)	+

\* категории инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; С - инвалиды с нарушениями зрения; Г - инвалиды с нарушениями слуха; У - инвалиды с нарушениями умственного развития)

\*\* выбор отмечается любым значком: «+», «V»



### 3.3 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Уровень готовности***
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (УО)
4	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (УО)
5	Система информации и связи (бегущая строка, звукоусиливающей аппаратуры и др.)	ДУ
6	Материально-техническое обеспечение: наличие условий	
6.1	в столовых	ДЧ-И (УО)
6.2	в актовом залах	ДЧ-И (УО)
6.3	в спортивных залах	ДЧ-И (УО)
6.4	в мастерских	ДЧ-И (УО)
7	Организация психолого-педагогического сопровождения:	
7.1	в образовательной организации	ДП-В
7.2	в Центрах психолого-педагогической реабилитации и	
7.3	сетевое взаимодействие	
8	Обеспечение специализированным оборудованием (для категорий инвалидов в соответствии с п. 3.2)****	
8.1	в полной мере	
8.2	частично	+
8.3	отсутствует	
9	Кадровое обеспечение	
9.1	логопеды	+
9.2	дефектологи	
9.3	тифлопедагоги	
9.4	психологи	+
9.5	педагоги, прошедшие по инклюзивному обучению образованию	+

\*\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

\*\*\*\* выбор отмечается любым значком: «+», «-»

#### 4. Рекомендации

Продолжить работу по созданию условий доступности, соответствующих требованиям, установленным законодательными и иными нормативными правовыми актами, для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

#### 5. Итоговое заключение

-соответствует / не соответствует

(можно подчеркнуть)

#### 6. Члены комиссии

Представитель муниципального органа власти,  
осуществляющей управление  
в сфере образования

Методист отдела обеспечения  
безопасности образовательных учреждений  
Вострокнутова Ксения Владимировна

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Руководитель образовательной организации

Директор НРМОБУ «Салымская СОШ №1»  
Мязина Наталья Александровна

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Представитель школьного органа государственного  
общественного управления

Председатель Управляющего совета НРМОБУ «Салымская  
СОШ №1» Опалева Наталья Николаевна

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Представители общественных организаций инвалидов

Председатель НРОО ВОИ с.п. Салым  
Ябс Елена Ивановна

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

## 6. Члены комиссии

Представитель муниципального органа власти,  
осуществляющей управление  
в сфере образования

Методист отдела обеспечения  
безопасности образовательных учреждений  
Вострокнутова Ксения Владимировна

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Руководитель образовательной организации

Директор НРМОБУ «Салымская СОШ №1»  
Мязина Наталья Александровна

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Представитель школьного органа государственного  
общественного управления

Председатель Управляющего совета НРМОБУ «Салымская  
СОШ №1» Опалева Наталья Николаевна

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Представители общественных организаций инвалидов

Председатель НРОО ВОИ с.п. Салым  
Ябе Елена Ивановна

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

**I Результаты обследования:**  
**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**  
**НРМОБУ «Салымская СОШ №1»,**  
**Нефтеюганский р-н п.Салым, ул.Новая, д.13**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	б/н	12-14	информация, доступная для инвалидов, отсутствует	все	разместить необходимую информацию об объекте	индивидуальное решение с ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	б/н	31-36	бордюры высотой 0,1 м. не размещены тактильные средства; специализированное оборудование не установлено	все	установить специализированное оборудование	индивидуальное решение с ТСР
1.3	Лестница (наружная)	есть	б/н	1	боковые края, не примыкающие к стенкам, не имеют бортики	все	необходимо установить поручни на лестнице с двух сторон	капитальный ремонт
1.4	Пандус (наружный)	есть	б/н	1	поручень односторонний вдоль пандуса, длина поручня 4 м, высота 1м	К	установить поручни с двух сторон	капитальный ремонт

1.5	Автостоянка и парковка	есть	б/н	37	места для инвалидов не предусмотрены, знаками не отмечены	все	выделить не менее 10 % мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, обозначить знаками, принятыми в международной практике	индивидуальное решение с ТСП
ОБЩИЕ требования к зоне		Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории предприятия) к зданию Информационная поддержка на всех путях движения МГН Возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объектам (при соблюдении требований к параметрам путей движения) Наличие гигиенических сертификатов на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними Организация мест отдыха на участке (рекомендуется)						

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Территория, прилегающая к зданию (участка)</b>	ДУ	б/н	1, 12-14, 31-37	индивидуальное решение с ТСП

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:  
2. Входа (входов) в здание**

**НРМОБУ «Салымская СОШ №1»,  
Нефтеюганский р-н п.Салым, ул.Новая, д.13**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	б/н	1	боковые края, не примыкающие к стенкам, не имеют бортики	все	необходимо установить поручни на лестнице с двух сторон	капитальный ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть	б/н	1	поручень односторонний вдоль пандуса, длина поручня 4 м, высота 1м	К	установить поручни с двух сторон	капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	б/н	1	-	все		
2.4	Дверь (входная)	есть	б/н	1,2	дверь открывается «на себя»	все	реконструкция двери	капитальный ремонт
2.5	Тамбур	есть	50, 51	3,4	глубина 1,7 м, ширина более 2,2 м	все	реконструкция	
	ОБЩИЕ требования к зоне	<p>Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного подземного или надземного перехода к зданию</p> <p>Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними</p> <p>Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола</p>						

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ	б/н	1,2	капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**  
**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

**НРМОБУ «Салымская СОШ №1»,  
Нефтеюганский р-н п.Салым, ул.Новая, д.13**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	52	16,22	-	все	приведение в соответствие	индивидуальное решение с ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	б/н	15,19, 21,23	ступени сплошные и ровные. Ребро, закруглённое на 0,05 м.; боковые края, не примыкающие к стенкам, не имеют бортиков	все	приведение в соответствие	индивидуальное решение с ТСР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-			К		
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-			К,О		
3.5	Дверь	есть	б/н	17,19	-	К		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		15, 17-24				



	ОБЩИЕ требования к зоне	<p>Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения</p> <p>Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними</p> <p>Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола</p> <p>Зоны отдыха:</p> <p>- на каждом доступном МГН этаже (в том числе и для инвалидов на креслах-колясках) на 2 - 3 места</p>
--	-------------------------	---

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ	б/н	15,17, 19, 21,23.24	индивидуальное решение с ТСП

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**  
**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**  
**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

**НРМОБУ «Салымская СОШ №1»,  
Нефтеюганский р-н п.Салым, ул.Новая, д.13**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть учебные кабинеты	1 9 11	5-11	отсутствие приставных (откидных, выдвижных) рабочих поверхностей к столу персонала с высотой рабочей поверхности от пола не менее 0,6 м (без использования пространства под поверхностью) и не более 0,9 м, в том числе с возможностью въехать под поверхность частью кресла-коляски	все	приобретение приставных (откидных, выдвижных) рабочих поверхностей к столу персонала с высотой рабочей поверхности от пола не менее 0,6 м (без использования пространства под поверхностью) и не более 0,9 м, в том числе с возможностью въехать под поверхность частью кресла-коляски.	
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						

4.5	Кабина индивидуально обслуживания	нет					
	ОБЩИЕ требования к зоне	<p>Предусматривать не менее 5% мест для инвалидов и других МГН от общей вместимости учреждения или расчетного количества посетителей (в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании)</p> <p>При наличии нескольких идентичных мест (приборов, устройств и т.п.) обслуживания посетителей 5% их общего числа (но не менее одного) должны быть запроектированы так, чтобы инвалид мог ими воспользоваться</p> <p>Покрытие пола в помещениях: - ковровые покрытия плотно закреплены, особенно на стыках и по границе покрытий, - не допускаются ворсовые ковры с толщиной покрытия (с учетом высоты ворса) - более 0,013 м</p> <p>Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МГН, следует повышать на одну ступень по сравнению с требованиями СНиП. Перепад освещенности между соседними помещениями и зонами не должен быть более 1:4</p> <p>Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними</p> <p>Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола</p> <p>Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов располагать на минимальных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу: - не более 15 м от дверей помещения, выходящего в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа</p>					

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	1, 9, 11,	5-11	индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:  
5. Санитарно-гигиенических помещений**

**НРМОБУ «Салымская СОШ №1»,  
Нефтеюганский р-н п.Салым, ул.Новая, д.13**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	1 этаж - 56, 57, 60, 61. 2 этаж – 29, 30, 33, 34.	25-27	универсальная кабина отсутствует	все	оборудовать одну специализированную туалетную кабинку для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата (в том числе и инвалидов-колясочников)	капитальный ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	есть	15		отсутствует оборудованная душевая кабинка для инвалидов	все	приведение в соответствие	капитальный ремонт
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	42-44 46-49	28-30	-	все	приведение в соответствие	капитальный ремонт
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>	Туалетная комната должна быть оборудована поручнями, штангами, подвесными трапециями и т.д. Не менее одной раковины в туалете следует предусмотреть на высоте 80 см от пола. Нижний край зеркала и электрического прибора для сушки рук, полотенце и туалетная бумага располагаются на такой же высоте.						

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И	1 этаж - 56, 57, 60, 61.  2 этаж – 29, 30, 33, 34.	25-30	капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Приложение 6  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ № 1  
от «25» февраля 2016 г.

**I Результаты обследования:**  
**6. Системы информации на объекте**

**НРМОБУ «Салымская СОШ №1»,  
Нефтеюганский р-н п.Салым, ул.Новая, д.13**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	-	-	все	Привести в соответствие с ГОСТ: разместить соответствующую требованиям информацию у входа на территорию, на парковочных местах, на входе в здание, на лестничной площадке, в местах разветвления путей движения и т.д.	индивидуальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	да	-	-	-	все	-	
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	-	все	Привести в соответствие с ГОСТ	
	ОБЩИЕ требования к зоне	<p>Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ</p> <p>Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, соответствовать знакам в нормативных документов по стандартизации</p> <p>Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения;</li> <li>- предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении</li> </ul>						

	<p>функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.</p> <p>Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, и должна быть увязана с художественным решением интерьера.</p> <p>Использование компенсирующих мероприятий при невозможности применить визуальную информацию (из-за особых художественных решений интерьеров: в залах музеев, выставок и т.п.)</p> <p>Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией</p>
--	---

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДУ			индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_